Triangoli: misure, con un titolo che è assai lungo

L'esperienza consiste nel prendere misure ripetute della somma dei tre angoli interni di triangoli (il valor vero è noto e vale 180°).

Per ogni gruppo:

- Disegnare 60 triangoli.
- Misurarne gli angoli interni, *uno a testa*, stimando ad occhio il *decimo di grado*.
- Sommare gli angoli interni dei 60 triangoli.
- Conservare i soli risultati delle somme per la successiva elaborazione.

Triangoli: misure

L'esperienza consiste nel prendere misure ripetute della somma dei tre angoli interni di triangoli (il valor vero è noto e vale 180°).

Per ogni gruppo:

- Disegnare 60 triangoli.
- Misurarne gli angoli interni, *uno a testa*, stimando ad occhio il *decimo di grado*.
- Sommare gli angoli interni dei 60 triangoli.
- Conservare i soli risultati delle somme per la successiva elaborazione.

Triangoli: misure

L'esperienza consiste nel prendere misure ripetute della somma dei tre angoli interni di triangoli (il valor vero è noto e vale 180°).

Per ogni gruppo:

- Disegnare 60 triangoli.
- Misurarne gli angoli interni, *uno a testa*, stimando ad occhio il *decimo di grado*.
- Sommare gli angoli interni dei 60 triangoli.
- Conservare i soli risultati delle somme per la successiva elaborazione.